

2011年3月21日  
株式会社エイト日本技術開発

茨城県土浦市等の被害状況 速報（3/19 調査）

1. 土浦市中央1丁目

この付近は古い土蔵やレンガ造の建物が多く残されており、観光スポットのようだが、これらの古い土蔵等が被害を受けていた。





土浦駅の西側は地盤変状は見なかった。中央1丁目周辺で見つけた唯一の噴砂。

2. 土浦市田中土浦第二高校体育館



屋根が損傷

3. 土浦市川口2丁目 ラクスマリーナ

全面的に噴砂、しかし、沈下も少なく、護岸などの被害も見えない。



4. 土浦市湖北 2 丁目



霞ヶ浦流域下水道処理場近くの住宅地。湖北にかけて噴砂多い。





ガス管復旧中

5. 土浦市湖北 1 丁目





この家は若干傾斜しているように見える

6. 龍ヶ崎市若柴町マンション

このマンションを中心としたエリアの噴砂多い。







7. 取手市藤代 小貝川堤防



以上