

2011/03/30

(株)エイト日本技術開発

2011年3月11日 東北地方太平洋沖地震 新浦安の被害
3/27 調査 調査第2報

3/27 新浦安駅から入船、日の出、明海、高洲、今川と一回りして状況を見た。

1. 入船4丁目付近



左：傾斜した家 右：歩道沈下。町全体が沈んでいる。



左：右上のビルの裏。 右：ガス管の復旧



左；ガス管の応急復旧 右：傾斜した家

2.日の出4丁目付近



多量の噴砂。今回回った町全体がこのような状況であった。



傾斜、沈下したコンビニ



浦安市総合公園。左：堤防脇の沈下。 右：堤防前面の噴砂

3.高洲 1 丁目付近



左：公園が盛り上がっている。下には応急給水槽？ 右：周辺が沈下したマンション

4.今川 2 丁目付近



旧堤防の海側に水道の仮設地上配管、堤防を越えて応急給水栓が設けられている。



この周辺は大量の噴砂。特にガスの復旧がめだった。



今川橋西詰の護岸背後の沈下、その河川側の状況。護岸下から噴砂。水管橋は被害なし。

以上